

LINEでの通報件数およびその対応状況または結果

2021年7月 : 13件

	通報日	異常等があった場所	異常の内容	対応状況または結果
①	3日	東町4丁目付近歩道 (市道第456号線)	歩道が歩きづらい	主な原因は道路沿道の家屋等から車で出入りするために歩道を下げていることだと考えています。市としても高低差を緩和する工夫はしていますが、接道する宅地側の地盤高が調整できないため、経過観察とします。
②	3日	本町5-38付近車道	民地からの雨水流出	都道のため、東京都北多摩南部建設事務所へ連絡しました。
③	4日	中町3-8-7付近車道	舗装割れ	私道のため、市での補修対応は難しいです。
④	5日	前原町1-3付近車道	砂利道の水たまり	私道のため、市での補修対応は難しいです。
⑤	7日	本町2-19付近車道 (市道第592号線)	舗装割れ	補修済
⑥	7日	本町2-19付近車道 (市道第7号線)	点滅鋌不点灯	交通対策課へ引継ぎ済
⑦	7日	本町2-9付近車道 (市道第7号線)	点滅鋌不点灯	交通対策課へ引継ぎ済
⑧	7日	桜町2-3付近車道 (市道第360号線)	反射板損傷	交通対策課へ引継ぎ済
⑨	22日	梶野町3-1-5付近車道 (市道第532号線)	樹木越境	本年5月に一度剪定をお願いする旨の通知をしていますが、改善されていないため再度剪定のお願いをしました。
⑩	26日	東町5-28付近車道 (市道第166号線)	舗装の穴	補修済

LINEでの通報件数およびその対応状況または結果

	通報日	異常等があった場所	異常の内容	対応状況または結果
⑪	27日	本町2-14付近車道	舗装の穴	私道のため、市での補修対応は難しいです。
⑫	29日	緑町2-3-6付近歩道 (市道第1号線)	歩行者用信号の不点灯	交通対策課を通じて管理者である小金井警察署へ引継ぎ済み
⑬	30日	前原町3-35-7付近車道 (市道第112号線)	雨天時の土砂等の流出対応および舗装化の要望	まずは現状の砂利等は清掃しました。舗装化については、周辺の開発等を含め今後検討していきます。