

LINEでの通報件数およびその対応状況または結果

2022年5月 : 13件

	通報日	異常等があった場所	異常の内容	対応状況または結果
①	2日	前原町 5-19 付近車道 (市道第 422 号線)	道路上の支障物	現地確認したところ、支障物は撤去されておりました。
②	6日	貫井南町 2-1 付近車道 (市道第 617 号線)	舗装の割れ、段差	補修方法が決まるまで経過観察とします。←補修済み
③	6日	貫井南町 2-1 付近公園	公園の植栽について	環境政策課へ引継ぎ済み
④	7日	東町 4-21 付近車道 (市道第 76 号線)	舗装のひび割れ、段差	補修済み
⑤	10日	東町 4-35 付近車道 (管理道路)	路肩の穴	補修済み
⑥	12日	前原町 4-20 付近車道 (市道第 399 号線)	舗装のひび割れ、段差	補修済み
⑦	14日	不明	宅内排水の溢れ	排水設備指定工事店を案内しました。
⑧	15日	貫井南町 3-10 付近車道 (市道第 605 号線)	路面標示の擦れ	交通対策課へ引継ぎ済み
⑨	21日	貫井南町 4-14 付近公園	公園の雑草について	環境政策課に引継ぎ済み
⑩	27日	東町 4-23 付近歩道 (市道第 75 号線)	横断歩道付近の水溜まり	補修方法が決まるまで経過観察とします。←補修済み。
⑪	27日	東町 4-35 付近車道 (管理道路)	路肩の穴	補修済み

LINEでの通報件数およびその対応状況または結果

	通報日	異常等があった場所	異常の内容	対応状況または結果
⑫	27日	前原町 3-32 付近車道 (市道第 112 号線)	雨天時の土砂等の流出	土砂等を清掃しました。
⑬	30日	貫井南町 2-15 付近歩道	歩道の植栽について	都道のため東京都北多摩南部建設事務所に連絡しました。