

## 未就学児が日常的に集団で移動する経路等の交通安全対策

令和2年12月末現在

	路線名	住所	当該箇所状況・危険内容	対応内容
小金井市	市道456号線	東町3-17地先	道路幅があり横断時危険	歩行者通行部分白線二本設置
小金井市	市道573号線	東町1-6地先	横断歩道なく横断時危険・通過交通への注意喚起必要	看板設置
小金井市	市道786号線	梶野町1-2-30地先	保育園側道であり通過交通への注意喚起必要	看板設置
小金井市	市道643号線	東町4-42-4地先	交差点周辺の歩行者通行部分強調	外側線、十字線補修
小金井市	市道1号線	梶野町2-7-3地先	植栽により歩道が狭くなっている	植栽の剪定
小金井市	市道1号線	梶野町2-7-6地先	交差部分での歩行者通行帯強調	歩行者通行部分白線二本補修
小金井市	市道136号線	本町5-6-19地先	保育園側道であり通過交通への注意喚起必要	看板設置
小金井市	市道49号線	梶野町1-4地先	道路幅狭く通過交通のスピード抑制	車線内側強調線設置
小金井市	市道394号線	貫井南町4-30-29地先	通過交通すれ違い時に歩道進入あり危険を感じる	外側線補修
小金井市	市道394号線	貫井南町2-16-12地先	歩道狭く危険を感じる	外側線補修
小金井市	市道1号線	緑町4-5-7地先	交差点通過車両多く危険	縁石ブロック補修
小金井市	市道21号線	中町4-15-3地先	道幅狭くカーブの下り坂後交差点あり危険	路面標示設置予定
小金井市	市道602号線	本町3-10-9	狭い交差点で危険を感じる	道路反射鏡角度調整
小金井市	市道560号線	東町4-25-7地先	狭い歩道が植栽により通行できない	植栽の剪定
小金井市	市道75号線	東町2-5-6地先	歩行者通行部分に自転車が路上駐輪している	放置自転車見回り強化
小金井市	市道29号線	中町1-15-13地先	公園出入口であるが歩道も無く危険	看板設置