

| | | | | | |
|------|----|------|-------|-----|---------------|
| 施設番号 | 38 | 施設名称 | 公民館本館 | 所在地 | 小金井市本町2-15-11 |
|------|----|------|-------|-----|---------------|




■施設概要

| | | | | |
|--------|-----------|-----------|------------|---------|
| 所管部門 | 部名 | 生涯学習部 | 課名 | 公民館 |
| 用途分類 | 大分類 | 社会教育系施設 | 中/細(分類) | 公民館/- |
| 設置根拠 | 条例 | 小金井市公民館条例 | | |
| | 規則 | - | | |
| 施設配置状況 | 複合施設名 | - | | |
| | 管理運営形態 | 直営 | 指定管理者名 | - |
| 土地 | 敷地面積 | - | 所有形態 | 市以外 |
| | 用途地域 | 第一種住居地域 | 建蔽率(%) | 60 |
| | その他規制 | - | 容積率(%) | 200 |
| 建物 | 棟数 | 1棟 | 所有形態 | 都(有償)、市 |
| | 延床面積 | 371.96㎡ | 築年月 | S48年1月 |
| | 主構造 | 鉄筋コンクリート | 耐用年数 | 50年 |
| | 経過年数 | 52年 | 地下 | - |
| その他 | アスベスト対応状況 | その他 | PCB対応状況 | 無 |
| | その他有害物質 | 無 | 太陽光設備の設置状況 | 未設置 |
| | LED対応状況 | 非対応 | その他有害物質 | 無 |



■コスト関連情報

| | | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 中分類平均 |
|------|------------|----------|----------|----------|---------|
| 運営収入 | 利用料 | 0 | 0 | 0 | - |
| | その他 | 109 | 74 | 155 | - |
| | 合計 | 109 | 74 | 155 | 219 |
| 運営支出 | 修繕費 | 234 | 295 | 808 | - |
| | 工事費 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 光熱水費 | 1,218 | 1,523 | 1,183 | - |
| | 建物管理委託費 | 4,182 | 3,796 | 3,876 | - |
| | 使用料・賃借料 | 1,422 | 1,203 | 1,208 | - |
| | 事業費 | 4,030 | 1,899 | 2,142 | - |
| | 指定管理料 | 0 | 0 | 0 | - |
| | 人件費 | 32,511 | 61,193 | 61,223 | - |
| その他 | 474 | 144 | 141 | - | |
| 合計 | 金額 | 44,070 | 70,053 | 70,581 | 49,608 |
| 収支 | 金額 | △43,961 | △69,979 | △70,426 | △49,389 |
| | 単位あたり(円/㎡) | △118,188 | △188,135 | △189,337 | △71,500 |




■利用関連情報

| | | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 中分類平均 | |
|------|--------|-------------------------|---------|--------|-----------|---|
| 利用状況 | 年間利用人数 | 17,385 | 21,630 | 20,089 | 31,298 | |
| | 年間利用件数 | 2,101 | 2,314 | 2,454 | 4,081 | |
| | 稼働率 | 62.5% | 60.2% | 62.2% | 46.0% | |
| | 稼働率の定義 | 利用時間 | | | | |
| 利用条件 | 年間開館日数 | 定員 | 90 | 市民以外利用 | 可 | |
| | 使用料徴収 | 無 | 使用料減免基準 | 無 | 使用料減免基準名称 | - |
| | 利用者属性 | 市内在住・在学・在勤の方を主たる対象としている | | | | |


■各種計画等

| 更新/長寿命化計画等 | 有/無 | 計画等策定年度 | 令和2年度 | 計画等最新更新年度 | - |
|-------------|-----|--------------|--------|-----------|------|
| 更新・長寿命化等計画 | 有 | 計画等策定年度 | 令和2年度 | 計画等最新更新年度 | - |
| 修繕改修計画 | 無 | 実施予定年度 | - | 補足 | - |
| 施設廃止予定の有無 | 無 | 廃止(予定)年度 | - | 補足 | - |
| 施設解体の必要性の有無 | 無 | 解体(予定)年度 | - | 補足 | - |
| 耐震診断実施の有無 | 有 | 耐震診断実施年度 | 平成19年度 | Is値(工事後) | 0.61 |
| 耐震工事の実施状況 | 済み | 耐震工事実施(予定)年度 | 平成23年度 | q値(工事後) | - |

■施設評価



■配置図



■特記事項